

vydává

**ZÁVAZNÝ BULLETIN č. L60-010a,  
L60S-024a,  
L60SF-014a**

**PO TECHNICKÉ STRÁNCE SCHVÁLENO DRŽITELEM TC – EVEKTOR, SPOL. S R.O.**

1. **TÝKÁ SE :** Všech letounů L60, L60S a L60SF .
2. **DŮVOD :** Prohlídky táhel řízení výškovky a směrovky na opotřebení.
3. **OPATŘENÍ :** Zkontrolujte táhla v trasách řízení výškovky a směrovky zda nedochází k jejich opotřebení vzájemným kontaktem sousedních táhel. Kontrolujte v celém průběhu výchylek všech dotčených pohyblivých aerodynamických ploch letounu. Ke kontaktu táhel nesmí dojít.  
V případě kolize táhel nebo známek opotřebení po kontaktu kontaktujte firmu Evektor, spol. s r.o.
4. **LHŮTA PROVEDENÍ:** Při nejbližší kontrole.
5. **PROVEDE :** Údržbářská organizace provozovatele.
6. **NÁKLADY HRADÍ :** Provozovatel.
7. **POTŘEBNÝ MATERIÁL :** Není.
8. **POSTUP PRÁCE :** Dle bulletinu.  
Provedení bulletinu zapište do záznamníku letounu.
9. **PŘÍLOHY:** Není



Miroslav Hábl

Vedoucí projektu

Dne: 20.5.2016