







EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s.  
Letecká 1384  
686 04 Kunovice  
Česká republika

Tel.: +420 572 537 111  
Fax: +420 572 537 900  
email: [marketing@evektor.cz](mailto:marketing@evektor.cz)  
[www.evektoraircraft.com](http://www.evektoraircraft.com)

**ZÁVAZNÝ BULLETIN č.  
SAFETY ALERT**

**EV97-034a SR  
SPORTSTAR-034a SR  
Harmony LSA/ELSA-012a SR**

1. **TÝKÁ SE:** Všech letadel Eurostar, SportStar, Harmony ovlivněných bulletiny výrobce motoru ROTAX číslo ASB-912-069R1/ASB-914-051R1 a ASB-912-069ULR1/ASB-914-051ULR1.
2. **DŮVOD:** Výrobce motoru výše uvedenými bulletiny nařizuje výměnu plováků karburátorů u motorů. Výměna se týká i plováků, zakoupených jako náhradní díly nebo s novými karburátory.
3. **OPATŘENÍ:**
1. Provést kontrolu v. č. motoru.
  2. Provést kontrolu v. č. karburátorů.
  3. Provést kontrolu dokumentace k letounu, zda nebyla v rámci údržby provedena výměna plováků karburátorů.  
  
Nejsou-li v. č. motoru, v. č. karburátorů uvedeny ve výše uvedených bulletinech výrobce motorů ROTAX, a ani nebyla v rámci údržby letadla provedena výměna plováků karburátorů, zapsat provedení jejich kontroly dle tohoto bulletinu do Letadlové knihy.  
  
Pokud v. č. motoru a/nebo v. č. karburátorů a/nebo číslo dílu (P/N) plováků vyměněných v rámci údržby letadla odpovídají číslům/dílu uvedeným ve zmíněných bulletinech výrobce motoru ROTAX je třeba, aby byly provedeny práce v rámci výše uvedených bulletinů výrobce motorů ROTAX.
  4. Provedení výměny plováků zapište do Letadlové knihy.
4. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned
5. **PROVEDE:** Dle výše uvedených bulletinů výrobce motoru.
6. **NÁKLADY HRADÍ:** Dle výše uvedených bulletinů výrobce motoru.
7. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Dle výše uvedených bulletinů výrobce motoru.
8. **POSTUP PRÁCE:** Dle výše uvedených bulletinů výrobce motoru.
9. **PŘÍLOHY:** Bez příloh
10. **VYPRACOVAL:** Jiří Ovčáčik
11. **SCHVÁLIL:**
- Ing. Radek Sejbál  
Vedoucí projektu
- Ing. Jiří Duda  
Vedoucí odd. letové způsobilosti
- Ing. Václav Zajíc  
Výkonný ředitel EV-AT

 26.7.2016  
 26.7.16  
 26.7.2016  
 1.8.2016

Formulář č.:	QS-406/F-03A	Vydání:	Datum vydání:	Strana: 1
Název souboru:	EV97_034a_SR_CZ, SPORTSTAR-034a SR_CZ, Harmony LSA/ELSA-012a SR_CZ	Nové	26.7.2016	Stran: 2



**EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s.**

Letecká 1384  
686 04 Kunovice  
Česká republika

Tel.: +420 572 537 111  
Fax: +420 572 537 900  
email: [marketing@evektor.cz](mailto:marketing@evektor.cz)  
[www.evektoraircraft.com](http://www.evektoraircraft.com)

**ZÁVAZNÝ BULLETIN č.  
SAFETY ALERT**

**EV97-034a SR  
SPORTSTAR-034a SR  
Harmony LSA/ELSA-012a SR**

Ing. Jaromír Matuška  
Manažer kvality

Vít Kotek  
Vedoucí marketingu a  
prodeje

Ing. Radek SURÝ  
Vedoucí OTK

26/7/2016

26.7.2016

9.8.2016

Formulář č.: QS-406/F-03A	Vydání: Nové	Datum vydání: 26.7.2016	Strana: 2
Název souboru: EV97_034a_SR_CZ, SPORTSTAR-034a SR_CZ, Harmony LSA/ELSA-012a SR_CZ			Stran: 2